

ИНСТРУКЦИЯ

по применению упаковочной пластиковой пряжки для полипропиленовой ленты

Складываем петлями оба конца стреппинг-ленты (пп ленты). Не затягиваем. Вставляем в отверстие пряжки (концы ленты должны оказаться по бокам петелек). Загибаем «ножки» пряжки таким образом, чтобы каждая попала в петельку. При помощи рукоятки натяжителя лента натягивается до необходимого натяжения. После обвязки груза свободный конец ленты обрезается ножом. (см. Рис.) Прочность пряжки ограничена и не превышает 50 кг.

